

ULINE

GUÍA DE CINTAS ADHESIVAS

¿QUÉ CINTA ADHESIVA DEBO UTILIZAR?

CARACTERÍSTICAS	Uline Industrial	Uline Económico	Uline Goma Natural
Adhesión al Cartón	Excelente	Buena	Excelente
Rango de Temperatura de Aplicación	-18° – 60°C (0° – 140°F)	10° – 43°C (50° – 110°F)	-18° – 66°C (0° – 150°F)
Claridad	Excelente	Buena	Buena
Resistencia a la Humedad	Muy Buena	Regular	Muy Buena

¿QUÉ GROSOR MIL DEBO UTILIZAR?


PESO DE LA CAJA	0"	20"	40"	60"	80"	100"
29-40 KG (65-90 LBS.)						3.5 MIL
22-29 KG (50-65 LBS.)					3.0 MIL	
15-22 KG (35-50 LBS.)				2.5-2.6 MIL		
6-15 KG (15-35 LBS.)			2.0 MIL			
0-6 KG (0-15 LBS.)		1.7-1.8 MIL				

LARGO + ANCHO + ALTO DE LA CAJA

SUGERENCIAS

- Selle las cajas siempre con una tira de cinta.
- Si usa 2 tiras de 2", pruebe una cinta de 3" o un mil más grueso. Así ahorrará tiempo y dinero.

2"	<ul style="list-style-type: none"> Para cajas de 15" de ancho o menos.
3"	<ul style="list-style-type: none"> Cajas de más de 16" de ancho. Cajas RSC con poco relleno. Cajas muy llenas. Superficies difíciles de adherir.



800-295-5510 uline.mx